

Ønskeliste fra Cyklistforbundet Hillerød til Hillerød Kommune om forbedringer af veje og stier samt forslag til nye cykelstier i Hillerød by i 2017

1. Nye cykelstier eller alternative løsninger:

- a. Cykelsti på Holmegårdsvej
- b. Milnersvej:
 - Den øverste del er for smal til cykelstier, i stedet bør Banestien bruges. Stien bør derfor skiltes bedre, stykket ved Hillerød station bør forbedres og krydsning af Milnersvej sikres bedre. Hældning på stiforløb fra/til Rolighedsvej bør mindskes.
 - De kombinerede gang- og cykelstier er farlige at cykle på pga. det store antal fodgængere. Som alternativ rute bør de nuværende stier parallelt med Milnersvej fra Saltpetermosevej til Banestien udvides med stistykket j-k i lokalplan 396 samt med en sti bag Sundhedscentret. Hældning på stiforløb til/fra Godthåbsvej til Banestien bør mindskes.
 - Forholdene på den udelte fællessti på Milnersvej ændres og forbedres mht. beskæring, belysning, belægning og eventuel opdeling af gående og cyklende trafik.
- c. Cykelsti på Tamsborgvej på nordvestsiden
- d. Helsingørsgade (fra Bakkegade mod Østergade)
- e. Østergade (især indsnævning ved Kannikestræde i retning mod Hostrupsvej)
- f. Frederiksværksgade (fra Frejasvej til Slingerupgade)
- g. Frejasvej
- h. Selskovvej
- i. Industrivænget og Vølundsvej
- j. Hammersholtvej
- k. Skansevej
- l. Kongevejen laves til supercykelsti

2. Prioritering af de enkle og billige løsninger med stor effekt for mange cyklister. Husk på SERB: S for snerydning, E for entreprenør, R for rampe og B for bomme:

- a. S: God Snerydning og saltning. God rydning af nedfald fra træer mm.
- b. E: Der skal føres godt tilsyn med Entreprenørernes arbejde undervejs i arbejdet og med slutresultatet.
- c. R: Ramper bør forbedres, så de bliver mindre stejle, max 30 grader.
- d. B: Bomme bør enten fjernes eller forbedres, så de bliver nemmere at komme igennem.

3. Bedre belægning/vedligeholdelse/udførelse:

Alle veje og stier efterses og repareres. Mange blå og røde belægninger trænger særligt til reparation. Alle brostensoverkørsler bør erstattes med fliser eller asfalt:

- a. Kant-/markeringssten på cykelsti på Carlsbergvej bør fjernes eller jævnes.
- b. Forholdene omkring Munkeengssti og Slingerupsgade forbedres

4. Bedre skiltning, lysregulering og belysning:

- a. Skiltning for cyklister gennemgås og forbedres overalt i Hillerød by.
- b. Lyssignaler indstilles til tidsstyring eller korte sekvenser. Der etableres fremskudt cykelstreg ved alle lysregulerede kryds.
- c. Defekte gadelys skal repareres hurtigt.

5. Indsnævring af vej. Der bør findes nogle løsninger, som minimum skiltning/afstrikning:

- a. Langesvejs indsnævring syd for Vinkelvej.
- b. Frederiksværksgades indsnævring indadgående lige efter Frejasvej.

6. Bedre og flere cykelparkeringer, f.eks. på Slotsgade

7. Ingen nye chikaner med indsnævring af veje etableres (problemer med snerydning, parkering mm)

8. Ingen nye røde cykelkantbaner (eroderer hurtigt og ser glatte ud (de er det vist ikke))