



# Drift og vedligeholdelse – hvordan opretholdes cykelglæden?



Kontorchef, Susanne Viuf  
Frederiksberg Kommune,  
Vej- og Parkafdelingen



# Fakta

Vej - 108,2 km vej

Areal 8,7 km<sup>2</sup>

Cykelsti - 47 km cykelsti, knap 10 km cykelbaner foruden 3,5 km grøn  
sti – alt i alt 60,5 km

Cykelstativer – knap 6000 pladser

Vejdirektoratet har gennemgået 47,5 km cykelsti. Størstedel med en  
tilstand af god, kun meget lille del kritisk eller uacceptabel



# Indsatser



Vedligeholdelse af belægninger

Afmærkning

Renholdelse

Vintervedligeholdelse – saltning og fjernelse af sne

Indsamling af cykler



# Hvad siger cyklisterne



Tilfredshed med vedligeholdelsen – 6 ud af 10 cyklister er tilfredse

Tilfredshed med vejafmærkning, information mv. – 7 ud af 10 er tilfredse

Hvad genere cyklister mest - 20 % oplyser "Dårlig vedligeholdelse" (men andre faktorer er vigtigere, f.eks. andre cyklister, bilister, stop og trængsel,, manglende cykelstier, forurening, farlige kryds busser og lastbiler)



# Udfordringer

Gravearbejder – retablering

Byggearbejder

Samme midler til vedligeholdelse til flere km cykelsti

vejtræer

Flere cyklister – pres på cykelparkering 😊





Tak for nu

Spørgsmål?

